

TT-03 - Datenblatt


Drehmomentbegrenzer / Welle-Nabe-Verbindung

Technische Daten

Modell	Größe	Eingestelltes Drehmoment [Nm] (1500 min ⁻¹)										Max. Drehzahl [min ⁻¹]	Trägheitsmoment [kg·m ²]	Masse [kg]
		0,2	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0				
TT-1X-03	1X	0,2	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	1800	0,09 × 10 ⁻³	0,4	
TT-2-03	2	1	2	3	4	5	6	7	8	10	1800	0,31 × 10 ⁻³	0,8	
TT-2X-03	2X	2	3	5	8	10	12	15	18	20	1800	0,66 × 10 ⁻³	1,1	
TT-3-03	3	5	8	10	15	20	25	30	35	40	1800	1,59 × 10 ⁻³	1,7	
TT-3X-03	3X	10	16	20	30	40	50	60	70	80	1800	2,43 × 10 ⁻³	3,0	
TT-4X-03	4X	20	30	50	80	100	120	150	180	200	500	15,8 × 10 ⁻³	6,5	

• Die oben aufgeführten festgelegten Drehmomentwerte werden bei einer Drehzahl von 1500 min⁻¹ gemessen.
 • Die eingestellten Drehmomentwerte variieren um ±20 %.
 • Wenn Sie Beständigkeit für die Drehmomentwerte im Bereich benötigen, wählen Sie eine größere Größe.


Abmessungen



Größe	K1	B	D	E	F	H	N	L	P	S	T	U	Unit (mm)
1X	12,5	34,5	42	20	35	30	25	55	16	14	2,5	4	2-M4
2	16,5	38,5	55	25	40	40	30	65	20	18	3	5	2-M5
2X	20,5	40,5	65	25	45	45	31	70	20	18	3	5	2-M5
3	25,5	52,5	75	35	55	60	45	90	30	28	4	7	2-M6
3X	25,5	75	75	35	90	60	45	125	30	28	4	7	2-M6
4X	46	100	120	50	90	85	57	140	45	40	4,5	12	2-M8

• Der Nutenstein (alte JIS-Klasse 2) und der Sicherungsring sind enthalten.

Drehmoment-Koeffizient



Standardbohrungsdurchmesser \varnothing K

Modell	Bohrungsstandards	Nominaler Bohrungsdurchmesser	Standardbohrungsdurchmesser K [mm]																					
			8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	
TT-1X-03	Alte JIS-Norm (E9)	Leer	●	●	●	●																		
	JIS-Norm (H9)	H		●	●	●																		
	Motornorm	N																						
TT-2-03	Alte JIS-Norm (E9)	Leer			●	●	●	●	●															
	JIS-Norm (H9)	H			●	●	●	●	●															
	Motornorm	N					●																	
TT-2X-03	Alte JIS-Norm (E9)	Leer					●	●	●	●	●	●												
	JIS-Norm (H9)	H					●	●	●	●	●	●												
	Motornorm	N					●			●														
TT-3-03	Alte JIS-Norm (E9)	Leer								●	●	●	●	●										
	JIS-Norm (H9)	H								●	●	●	●	●										
	Motornorm	N									●		●											
TT-3X-03	Alte JIS-Norm (E9)	Leer								●	●	●	●	●	●									
	JIS-Norm (H9)	H								●	●	●	●	●	●									
	Motornorm	N									●		●											
TT-4X-03	Alte JIS-Norm (E9)	Leer									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	JIS-Norm (H9)	H									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Motornorm	N										●		●			●			●		●		●



• Für den Bohrungsdurchmesser von 8 mm gibt es keine Keilnut.

Option Signalstift

Unbeaufsichtigte oder ferngesteuerte Maschinen und Anlagen erfordern Geräte, die eine Überlastung erkennen und automatisch den Strom abschalten oder einen Warnalarm auslösen.

Eine Überlastung kann durch Anschluss des Signalstiftes an den Drehmomentbegrenzer erkannt werden.


Durch den Signalstift kann bei Überlast ein Endschalter betätigt werden, welcher die Anlage abschaltet oder ein Warnsignal auslöst.



Größe	M	Y	R	N
1X	47	1,5	6,5	5,5
2	56	2,5	5	4,5
2X	60	2,5	5	4,5
3	79	2,5	5	4,5
3X	114	2,5	5	4,5
4X	125	2,5	5	2

Bohrungsstandards

TT(O3)



Unit [mm]

Modelle konform mit der alten JIS-Norm (Klasse 2) JIS B 1301 1959				Modelle konform mit der neuen JIS-Norm (H9) JIS B 1301 1996				Modelle konform mit der Motornorm JIS C 4210 2001			
Nominaler Bohrungsdurchmesser	Bohrungsdurchmesser øA/øK	Keilnutbreite W	Keilnuthöhe T	Nominaler Bohrungsdurchmesser	Bohrungsdurchmesser øA/øK	Keilnutbreite W	Keilnuthöhe T	Nominaler Bohrungsdurchmesser	Bohrungsdurchmesser øA/øK	Keilnutbreite W	Keilnuthöhe T
	Toleranz H7	Toleranz E9	—		Toleranz H7	Toleranz H9	—		Toleranz G7	Toleranz H9	—
8	8 ^{+0,015} ₀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	10 ^{+0,015} ₀	4 ^{+0,050} _{+0,020}	11,5 ^{0,5} ₀	10 H	10 ^{+0,015} ₀	4 ^{+0,030} ₀	11,8 ^{0,5} ₀	—	—	—	—
11	11 ^{+0,018} ₀	4 ^{+0,050} _{+0,020}	12,5 ^{0,5} ₀	11 H	11 ^{+0,018} ₀	4 ^{+0,030} ₀	12,8 ^{0,5} ₀	—	—	—	—
12	12 ^{+0,018} ₀	4 ^{+0,050} _{+0,020}	13,5 ^{0,5} ₀	12 H	12 ^{+0,018} ₀	4 ^{+0,030} ₀	13,8 ^{0,5} ₀	—	—	—	—
14	14 ^{+0,018} ₀	5 ^{+0,050} _{+0,020}	16,0 ^{0,5} ₀	14 H	14 ^{+0,018} ₀	5 ^{+0,030} ₀	16,3 ^{0,5} ₀	14 N	14 ^{+0,024} _{+0,006}	5 ^{+0,030} ₀	16,0 ^{0,5} ₀
15	15 ^{+0,018} ₀	5 ^{+0,050} _{+0,020}	17,0 ^{0,5} ₀	15 H	15 ^{+0,018} ₀	5 ^{+0,030} ₀	17,3 ^{0,5} ₀	—	—	—	—
16	16 ^{+0,018} ₀	5 ^{+0,050} _{+0,020}	18,0 ^{0,5} ₀	16 H	16 ^{+0,018} ₀	5 ^{+0,030} ₀	18,3 ^{0,5} ₀	—	—	—	—
18	18 ^{+0,018} ₀	5 ^{+0,050} _{+0,020}	20,0 ^{0,5} ₀	18 H	18 ^{+0,018} ₀	6 ^{+0,030} ₀	20,8 ^{0,5} ₀	—	—	—	—
19	19 ^{+0,021} ₀	5 ^{+0,050} _{+0,020}	21,0 ^{0,5} ₀	19 H	19 ^{+0,021} ₀	6 ^{+0,030} ₀	21,8 ^{0,5} ₀	19 N	19 ^{+0,028} _{+0,007}	6 ^{+0,030} ₀	21,5 ^{0,5} ₀
20	20 ^{+0,021} ₀	5 ^{+0,050} _{+0,020}	22,0 ^{0,5} ₀	20 H	20 ^{+0,021} ₀	6 ^{+0,030} ₀	22,8 ^{0,5} ₀	—	—	—	—
22	22 ^{+0,021} ₀	7 ^{+0,061} _{+0,025}	25,0 ^{0,5} ₀	22 H	22 ^{+0,021} ₀	6 ^{+0,030} ₀	24,8 ^{0,5} ₀	—	—	—	—
24	24 ^{+0,021} ₀	7 ^{+0,061} _{+0,025}	27,0 ^{0,5} ₀	24 H	24 ^{+0,021} ₀	8 ^{+0,036} ₀	27,3 ^{0,5} ₀	24 N	24 ^{+0,028} _{+0,007}	8 ^{+0,036} ₀	27,0 ^{0,5} ₀
25	25 ^{+0,021} ₀	7 ^{+0,061} _{+0,025}	28,0 ^{0,5} ₀	25 H	25 ^{+0,021} ₀	8 ^{+0,036} ₀	28,3 ^{0,5} ₀	—	—	—	—
28	28 ^{+0,021} ₀	7 ^{+0,061} _{+0,025}	31,0 ^{0,5} ₀	28 H	28 ^{+0,021} ₀	8 ^{+0,036} ₀	31,3 ^{0,5} ₀	28 N	28 ^{+0,028} _{+0,007}	8 ^{+0,036} ₀	31,0 ^{0,5} ₀
30	30 ^{+0,021} ₀	7 ^{+0,061} _{+0,025}	33,0 ^{0,5} ₀	30 H	30 ^{+0,021} ₀	8 ^{+0,036} ₀	33,3 ^{0,5} ₀	—	—	—	—
32	32 ^{+0,025} ₀	10 ^{+0,061} _{+0,025}	33,5 ^{0,5} ₀	32 H	32 ^{+0,025} ₀	10 ^{+0,036} ₀	35,3 ^{0,5} ₀	—	—	—	—
35	35 ^{+0,025} ₀	10 ^{+0,061} _{+0,025}	38,5 ^{0,5} ₀	35 H	35 ^{+0,025} ₀	10 ^{+0,036} ₀	38,3 ^{0,5} ₀	—	—	—	—
38	38 ^{+0,025} ₀	10 ^{+0,061} _{+0,025}	41,5 ^{0,5} ₀	38 H	38 ^{+0,025} ₀	10 ^{+0,036} ₀	41,3 ^{0,5} ₀	38 N	38 ^{+0,034} _{+0,009}	10 ^{+0,036} ₀	41,0 ^{0,5} ₀
40	40 ^{+0,025} ₀	10 ^{+0,061} _{+0,025}	43,5 ^{0,5} ₀	40 H	40 ^{+0,025} ₀	12 ^{+0,043} ₀	43,3 ^{0,5} ₀	—	—	—	—
42	42 ^{+0,025} ₀	12 ^{+0,075} _{+0,032}	45,5 ^{0,5} ₀	42 H	42 ^{+0,025} ₀	12 ^{+0,043} ₀	45,3 ^{0,5} ₀	42 N	42 ^{+0,034} _{+0,009}	12 ^{+0,043} ₀	45,0 ^{0,5} ₀
45	45 ^{+0,025} ₀	12 ^{+0,075} _{+0,032}	48,5 ^{0,5} ₀	45 H	45 ^{+0,025} ₀	14 ^{+0,043} ₀	48,8 ^{0,5} ₀	—	—	—	—
48	48 ^{+0,025} ₀	12 ^{+0,075} _{+0,032}	51,5 ^{0,5} ₀	48 H	48 ^{+0,025} ₀	14 ^{+0,043} ₀	51,8 ^{0,5} ₀	48 N	48 ^{+0,034} _{+0,009}	14 ^{+0,043} ₀	51,5 ^{0,5} ₀
50	50 ^{+0,025} ₀	12 ^{+0,075} _{+0,032}	53,5 ^{0,5} ₀	50 H	50 ^{+0,025} ₀	14 ^{+0,043} ₀	53,8 ^{0,5} ₀	—	—	—	—

HINWEIS

- Die Stellschrauben werden mit dem Produkt mitgeliefert.
- Für andere als die angegebenen Standardbohrmaße wenden Sie sich bitte an Miki Pulley.

So können Sie bestellen

